

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
-	20	(US-4342524-\$ or US-4125338-\$ or US-2116584-\$ or US-1468786-\$ or US-3889736-\$ or US-5502930-\$ or US-3927467-\$ or US-3664011-\$ or US-2053382-\$ or US-2023066-\$ or US-1191689-\$ or US-1122350-\$ or US-6311447-\$ or US-6200062-\$ or US-2040110-\$ or US-5531539-\$ or US-5242241-\$ or US-4544300-\$).did. or (DE-4317307-\$ or GB-2041146-\$).did.	USPAT; EPO	2004/02/03 14:43
-	2	(US-3547472-\$ or US-3403720-\$).did.	USOCR	2004/02/03 14:43
-	25	(US-2364512-\$ or US-4390578-\$ or US-3756635-\$ or US-3317227-\$ or US-2380497-\$ or US-0995685-\$ or US-0961139-\$ or US-5718091-\$ or US-5305819-\$ or US-5375369-\$ or US-5954447-\$ or US-5713690-\$ or US-5690444-\$ or US-5439308-\$ or US-5403045-\$ or US-5037234-\$ or US-4916788-\$ or US-4925331-\$ or US-4752151-\$ or US-4653952-\$ or US-4616949-\$ or US-4373829-\$).did. or (DE-4209017-\$).did. or (JP-04327011-\$ or JP-04331808-\$).did.	USPAT; EPO; JPO	2004/02/03 14:46
-	3	(US-2817620-\$ or US-3355196-\$ or US-3262723-\$).did.	USOCR	2004/02/03 14:43
-	307	("4342524" "4125338" "2116584" "1468786" "3889736" "5502930" "3927467" "3664011" "2053382" "2023066" "1191689" "1122350" "6311447" "6200062" "2040110" "5531539" "5242241" "4544300" "2364512" "4390578" "3756635" "3317227" "2380497" "995685" "961139" "5718091" "5305819" "5375369" "5954447" "5713690" "5690444" "5439308" "5403045" "5037234" "4916788" "4925331" "4752151" "4653952" "4616949" "4373829" "3547472" "3403720" "2817620" "3355196" "3262723").uref.	USPAT; US-PGPUB	2004/02/03 14:53
-	573	403/381.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 15:16
-	113	403/381.ccls. and (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 15:16
-	176	403/381.ccls.	USOCR	2004/02/03 15:16

-	15	403/381.ccls. and (glue glued glueing adhesive adhesively bond bonded bonding cement cemented cementing)	USOCR	2004/02/03 15:33
-	123	("D276494" "D312881" "D315026" "D335429" "D343908" "D361853" "D363801" "D366191" "D378857" "0425890" "1166664" "1677829" "1746169" "1813055" "1977021" "2094519" "2235356" "2471226" "2713751" "2744357" "2746723" "2769277" "2794375" "2809809" "2821809" "2865136" "2877600" "2888779" "2912792" "2920184" "3198057" "3258282" "3289349" "3373668" "3378949" "3387786" "3415013" "3484989" "3485449" "3495352" "3520082" "3545127" "3545128" "3636829" "3676952" "3724128" "3745701" "3762113" "3777421" "3788001" "3916563" "4031676" "4074479" "4125964" "4281473" "4314431" "4361983" "4372079" "4454699" "4543745" "4544305" "4601140" "4628632" "4644685" "4695502" "4702034" "4747231" "4761923" "4773790" "4809459" "4834575" "4858379" "4897973" "4934093" "4945675" "4969289" "4976063" "5020272" "5027551" "5067273" "5078940" "5080523" "5092076" "5119587" "5121569" "5133163" "5134817" "5139721" "5154399" "5157867" "5168678" "5201154" "5212917" "5224792" "5233806" "5236179" "5240343" "5259154" "5261760" "5275852" "5315780" "5367822" "5375369" "5377447" "5410458" "5414956" "5421118" "5426888" "5442877" "5501036" "5519970" "5526606" "5531044" "5535545" "5535568" "5537796" "5544445" "5564240" "5568994" "5588262" "5601384" "5640801" "5683170").PN.	USPAT	2004/02/03 15:22
-	215	sleeve with (recess channel) with (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 15:40
-	107	(sleeve with (recess channel) with (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)) and (join\$3 attach\$5 connect\$4 fasten\$3)	EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 15:44
-	613	sleeve with (recess channel) with (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	USPAT; US-PGPUB	2004/02/03 16:01

-	0	6601347.URPN.	USPAT	2004/02/03 15:48
-	6	("3654952" "3759285" "3788080" "4406484" "4732397" "5271193").PN.	USPAT	2004/02/03 15:48
-	6	handrail with (recess channel) with (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	USPAT; US-PGPUB	2004/02/03 16:09
-	3	("3293812" "4010933" "4067548").PN.	USPAT	2004/02/03 16:03
-	3	4155540.URPN.	USPAT	2004/02/03 16:04
-	2	handrail with (recess channel) with (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 16:09
-	263	(rail railing) with (recess channel) with (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	USPAT; US-PGPUB	2004/02/03 16:26
-	4	("0536305" "0588080" "1404414" "4657181").PN.	USPAT	2004/02/03 16:13
-	3	5513797.URPN.	USPAT	2004/02/03 16:13
-	11	("3739882" "3779592" "3884516" "4325574" "4350378" "4460205" "4569865" "4598001" "4762352" "4830416" "5071500").PN.	USPAT	2004/02/03 16:15
-	30	5154462.URPN.	USPAT	2004/02/03 16:16
-	3	("RE28643" "3214212" "4067548").PN.	USPAT	2004/02/03 16:23
-	2	4103874.URPN.	USPAT	2004/02/03 16:24
-	15	("Re28643" "2610369" "3404501" "3593963" "3630490" "3869109" "3955799" "4006569" "4054268" "4103874" "4132390" "4155540" "4390165" "4397124" "4703598").PN.	USPAT	2004/02/03 16:24
-	93	(rail railing) with (recess channel) with (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 16:31
-	87	256/65.08.ccls.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 16:38
-	285	e04f011/18.ipc. and (glu\$4 adhesiv\$3 bond\$3 cement\$3)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 16:52
-	282	f16b012/04.ipc.	EPO; JPO; DERWENT	2004/02/03 16:53